


Kalibrace teploměru

Kalibraci teploměru je nutné provádět pomocí referenčního teploměru, nebo podle teploměru u kterého víte, že ukazuje přesně.



Kalibrace se provádí následovně:

Porovnáte hodnoty na referenčním teploměru a teploměru do sauny. Pokud se budou hodnoty lišit, pootočíte plochým šroubovákem ručičku teploměru ze zadní části teploměru na požadovanou hodnotu.

