

Teploměr s vlhkoměrem HARVIA

Teploměr s vlhkoměrem HARVIA je orientační měřicí přístroj do sauny, který má pomalý náběh měření a naměřené hodnoty se můžou lišit podle místa umístění v sauně a proudění vzduchu. Je zasazen v jednom pouzdře ze severského smrku. Je vhodným doplňkem do každé sauny pro kontrolu podmínek, které v sauně panují.

Jak provést kalibraci teploměru?

Při kalibraci teploměru je nutné kalibraci provádět pomocí referenčního teploměru, nebo podle teploměru u kterého víte, že ukazuje přesně.

Porovnejte hodnoty na referenčním teploměru a teploměru do sauny. Pokud se budou hodnoty lišit, pootočíte plochým šroubovákem ručičku teploměru ze zadní části teploměru na požadovanou hodnotu.

Jak provést kalibraci vlhkoměru?

Kalibraci vlhkoměru provádíme tak, že celý přístroj zabalíme na 5 minut do mokrého a teplého ručníku a po 5 minutách zkontrolujeme hodnotu na vlhkoměru. Pokud nebude ručička ukazovat 100%, posuňte ručičku opět plochým šroubovákem na zadní části přístroje.

